



Relatório de Evidência de Expurgo por Situação de Emergência

2025014

Índice

1. Objetivo	4
2. Neoenergia Coelba	5
3. Definições	5
4. Descrição do Evento	7
4.1. Classificação COBRADE	13
4.2. Código único do evento	13
4.3. Mapa geoelétrico e diagrama unifilar da região afetada	13
4.3.1. Diagrama unifilar dos alimentadores afetados	14
4.4. Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	14
4.5. Relato técnico sobre a intervenção realizada	14
4.6. Tempo médio de preparação, deslocamento e de execução das equipes	15
4.7. Número de unidades consumidoras atingidas	15
4.8. Municípios atingidos	15
4.9. Subestações atingidas	17
4.10. Quantidade de interrupções associadas ao evento	17
4.11. Data e hora do início da primeira interrupção	17
4.12. Data e hora do término da última interrupção	17
4.13. Média de duração das interrupções	18
4.14. Duração da interrupção mais longa	18
4.15. Soma do CHI das interrupções associadas ao evento	18

4.16.	Evidências do evento	18
4.16.1.	Mapas	18
4.16.2.	Matérias Jornalísticas	23
	Anexo I	32
	Anexo II	50
	Anexo III	68
	Anexo IV	94

1. Objetivo

Este relatório tem por objetivo principal consolidar as informações exigidas nos regulamentos da ANEEL para possibilitar os expurgos das ocorrências registradas, por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), na área de concessão da Neoenergia Coelba no mês de junho de 2025. Sendo este, conforme determina o ANEXO VIII da Resolução Normativa nº 956, de 07 de dezembro de 2021, Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Nacional (PRODIST), Módulo 8 – Qualidade do Fornecimento de Energia Elétrica, mais especificamente em sua seção 8.2, que regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia de apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

Entre os dias 25 e 30 de junho de 2025, a convergência de umidade em baixos níveis da atmosfera foi intensificada pela entrada de umidade do oceano favorecendo o desenvolvimento de nuvens de chuva sobre o estado da Bahia, resultando em chuvas intensas e persistentes acompanhadas de fortes rajadas de vento. Esse cenário meteorológico resultou em diversos transtornos, como alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos pontuais e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Esses eventos afetaram negativamente o atendimento das ocorrências no sistema elétrico da região, além de provocarem danos materiais e ambientais, bem como prejuízos econômicos e sociais significativos.

Vale lembrar que a qualidade do serviço se refere à continuidade de fornecimento de energia elétrica aos consumidores, e sua mensuração é dada através de indicadores coletivos e individuais relacionados com a duração e frequência de interrupção, ou seja, quanto menores forem esses indicadores, maior será a satisfação observada pelo cliente.

Portanto, foram analisadas todas as ocorrências, causas, origens e danos aos equipamentos, bem como os impactos causados aos consumidores para caracterização de Interrupção em Situação de Emergência, onde couber, em observância as definições estabelecidas no ANEXO I da Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 07 de dezembro de 2021, PRODIST Módulo 1. Assim, as ocorrências a que se refere este documento foram enquadradas no critério associado as ocorrências com eventos cuja somas do CHI das interrupções são superiores ao calculado conforme a equação para caracterização de Interrupção em Situação de Emergência.

I ANEXO I da Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 07 de dezembro de 2021, PRODIST Módulo 1.

208. Interrupção em Situação de Emergência – ISE: interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido por ela provocada ou agravada e que seja:

| (...)

| b) decorrente de Evento cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao CHI_{limite} da distribuidora, calculado conforme equação a seguir:

$$CHI_{limite} = 2.612 \times N^{0,35}$$

| em que:

N = número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT e MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

2. Neoenergia Coelba

A Neoenergia Coelba é uma empresa do grupo Neoenergia que distribui energia elétrica para mais de 6 milhões de unidades consumidoras em 417 municípios baianos e as cidades Delmiro Gouveia (Alagoas) e Mateiros (Tocantins).

3. Definições

Seção 1.1 do ANEXO I da Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 07 de dezembro de 2021, PRODIST Módulo 1.

83 Consumidor Hora Interrompido (CHI)

Somatório dos valores de Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou Ponto de Conexão – DIC dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

136 Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão – DIC

Intervalo de tempo que, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de conexão ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

165 Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

181 Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou Ponto de Conexão – FIC

Número de interrupções ocorridas, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de conexão.

208 Interrupção em Situação de Emergência (ISE):

Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido por ela provocada ou agravada e que seja:

- a) decorrente de Evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou
- b) decorrente de Evento cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao CHI_{limite} da distribuidora, calculado conforme equação a seguir:

$$CHI_{limite} = 2.612 \times N^{0,35}$$

em que:

N = número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT e MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seção 8.2 do ANEXO VIII da Resolução Normativa nº 956, de 07 de dezembro de 2021, PRODIST Módulo 8.

178 Na apuração dos indicadores DIC e FIC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a) falha nas instalações da unidade consumidora ou da central geradora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;
- b) interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do consumidor ou da central geradora e que afete somente sua unidade consumidora;
- c) Interrupção em Situação de Emergência – ISE;**
- d) suspensão por inadimplemento do consumidor ou da central geradora;
- e) suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora ou da central geradora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;
- f) interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;
- g) interrupção ocorrida em Dia Crítico;
- h) interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS;
- i) interrupção de origem externa ao sistema de distribuição.

4. Descrição do Evento

Entre os dias 25 e 30 de junho de 2025, duzentos e seis (206) municípios da área de concessão da Neoenergia Coelba — conforme listados na Tabela 3 do item 4.8 deste relatório — foram impactados por eventos climáticos severos, caracterizados por chuvas intensas e fortes rajadas de vento. Segundo análises da Climatempo, a intensificação da convergência de umidade nos baixos níveis da atmosfera, impulsionada pelo transporte de umidade proveniente do oceano, favoreceu a formação de nuvens convectivas sobre o estado da Bahia. Esse padrão atmosférico resultou em precipitações intensas e persistentes, acompanhadas por ventos fortes, contribuindo para os transtornos registrados na região.

O volume de chuva registrado nesse período foi excepcionalmente elevado em todo o estado, causando alagamentos e dificultando o acesso a essas áreas, com acumulados de até 56 mm no município de Valença, na região Centro Sul. Esse valor representa cerca de 35% da média climatológica de chuva para o mês de junho, conforme dados da Climatempo.

As máximas rajadas de vento foram registradas no município de Caravelas, na região Sul, atingindo velocidades de até 50 km/h, caracterizadas como vento forte. Ventos com essa intensidade têm potencial para movimentar grandes árvores.

Podemos observar nas Figuras 1 e 2 os dias de severidade climática, evidenciando registros de chuvas em diversos locais do estado. Diante desse cenário, múltiplos estragos foram causados na rede de distribuição da Neoenergia Coelba, resultando em interrupções no fornecimento de energia elétrica nos municípios.




Figura 1 – Mapa do acumulado de chuva sobre o estado da Bahia em 28 de junho.




Figura 2 – Mapa do acumulado de chuva sobre o estado da Bahia de 25 a 30 de junho.

Conforme definição que consta na regulamentação vigente, o disposto acima configura como um caso de ISE (Interrupção em Emergência) em razão de ser decorrente de evento cuja soma do CHI das interrupções ocorridas no sistema de distribuição é superior a 621.259 (limite da Neoenergia Coelba em 2025 calculado conforme disposições vigentes) e por ocasionar a impossibilidade de atuação imediata da distribuidora.

Para demonstrar a gravidade do evento, o Gráfico 1 mostra o CHI Puro (ou seja, o CHI sem a realização de nenhum expurgo) dos municípios afetados pelo evento severo, e a sua comparação com a média histórica dos últimos 3 anos. O aumento de 246% mostra o quão afetadas foram as regiões, superando a média histórica para o período.




Gráfico 1 – Média histórica dos últimos 3 anos x 2025

O Gráfico 2 demonstra a quantidade de ocorrências que tiveram uma duração superior a 24 horas nos dias do evento climático. A análise desses dados revela que, nos dias de Interrupção em Emergência houve um aumento significativo no volume de ocorrências com duração prolongada, superando a média usual dos últimos 12 meses sem ISE. Esse aumento no número de ocorrências corrobora à gravidade dos eventos meteorológicos que ocorreram durante os dias de severidade climática, cuja atuação imediata da empresa para restabelecer o sistema elétrico ficou comprometida devido aos obstáculos físicos (como buracos nas vias, alagamentos, inundações, quedas de pontes, árvores de grande porte, entre outros) que dificultaram o acesso das equipes de reparo e prolongaram os tempos de resposta.




Gráfico 2 – Ocorrências com duração acima de 24 horas no período analisado.

O Gráfico 3 apresenta o Tempo Médio de Atendimento Emergencial (TMAE) referente a todas as ocorrências emergenciais — contabilizadas e expurgadas — considerando o período entre os dias 25 e 30 de junho de 2025 nos municípios atingidos. Para fins comparativos, são exibidas também a média do TMAE dos últimos 12 meses (excluindo o período ISE) e o número de equipes mobilizadas para o atendimento.

Durante esse intervalo, observou-se um aumento significativo no TMAE, especialmente nos dias 26 e 30 de junho, quando os valores ultrapassaram em mais de 51% a média histórica. Mesmo com o reforço operacional — que chegou a mais de 240 equipes mobilizadas no dia 26 e 27 de junho — o tempo médio de atendimento permaneceu elevado. Esse comportamento evidencia que, apesar da ampliação da força de trabalho e da pronta resposta das equipes, a severidade e a complexidade do evento climatológico comprometeram a manutenção dos padrões usuais de atendimento.




Gráfico 3 – Tempo médio de atendimento e nº de equipes por dia.

As interrupções afetadas pelo relatório foram caracterizadas para expurgo, sendo limitadas às interrupções decorrentes de causas relacionadas ao meio ambiente, conforme lista de Fatos Geradores de Interrupções do Fornecimento definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST.

Como é de conhecimento geral, o sistema elétrico é formado por diversos dispositivos que tem funções específicas para garantir o fornecimento de energia para os clientes. Um disjuntor, por exemplo, é um equipamento de proteção destinado a proteger o tronco do alimentador e é instalado em subestações, em geral; um religador é um equipamento de proteção instalado ao longo da rede de distribuição também para proteção do tronco do alimentador; uma chave é destinada para proteção dos ramais dos alimentadores, instalado ao longo das redes de distribuição; e o transformador, por sua vez, é responsável por baixar o nível de tensão para consumo de energia. O Gráfico 4 demonstra a quantidade de ocorrências impactadas pelo evento climático por tipo de dispositivo. É possível perceber grande volume de interrupções nos ramais, transformadores e clientes – ou seja, não são interrupções que afetam grandes blocos de carga, mas menores e, em geral, em locais mais distantes e na zona rural. Esses locais têm acesso precário e a atuação imediata da distribuidora acaba por ficar comprometida devido à queda de pontes, grandes buracos em estradas, alagamentos e outras situações semelhantes que dificultam a mobilidade pelo estado.




Gráfico 4 – Quantidade de ocorrências por dispositivo

4.1. Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado para adequar a classificação brasileira de desastres à classificação utilizada pela ONU, nivelando o país aos demais órgãos de gestão de desastres do mundo. Baseado nos dados anteriores, a Climatempo classificou o evento como chuvas intensas (1.3.2.1.4) e vendavais (1.3.2.1.5).

4.2. Código único do evento

Todas as ocorrências expurgadas estão associadas ao evento através do ID de número 477 registrado no GSE, sistema utilizado pela Neoenergia Coelba para gestão e operação do sistema elétrico desta distribuidora. Já o código único do Relatório de Evidência de Interrupção em Situação de Emergência que descreve e evidencia o evento é o 2025014.

4.3. Mapa geoeletrico e diagrama unifilar da região afetada

A Neoenergia Coelba é dividida em 10 setores, abrangendo todo o estado da Bahia. Este evento afetou 206 (duzentos e seis) municípios dos setores operacionais da área de concessão da distribuidora.



Figura 3 – Mapa de divisão dos setores da Neoenergia Coelba

4.3.1. Diagrama unifilar dos alimentadores afetados

São 26 alimentadores que foram completamente afetados pela Situação de Emergência. Esses alimentadores afetados estão listados na Tabela 1. O diagrama unifilar deles é mostrado no Anexo III.

Tabela 1 - Lista de alimentadores afetados pelo evento

ALIMENTADORES AFETADOS

STB-01C2	JEM-09W3	CDT-01C1
NAZ-01F3	LBT-01S4	SGD-01V2
BUR-01Z2	COV-01S2	ALC-01N2
BRC-01L3	FNL-01Y2	CPC-09Z4
VLN-01N5	EUN-09Y2	SBF-01Y7
CDA-01M1	AGS-01Z7	SAT-01X5
MTR-01X7	JZB-01Y3	ETR-01C6
GBA-01F5	CNV-09L1	AML-01S3
CMU-01Y6	SFP-01X2	

4.4. Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

O evento atingiu a área de concessão impactando o sistema elétrico e provocaram, em algumas localidades, diversos tipos de danos na rede elétrica, vide Anexo II, em que temos a lista dos equipamentos afetados.

4.5. Relato técnico sobre a intervenção realizada

As ações da distribuidora foram tomadas com suporte de ferramentas desenvolvidas para acompanhamento em tempo real das ocorrências pelo Centro de Operações, permitindo gerenciar as regiões com demanda superior à sua capacidade e mobilizando em tempo hábil equipes adicionais para o atendimento emergencial, aumentando sua capacidade de resposta.

Foram realizados serviços de manutenção corretiva e reparos do sistema elétrico afetado, além de manobras automatizadas, onde couber, visando, principalmente, normalizar o fornecimento de energia elétrica aos consumidores. Para o reestabelecimento do sistema foi acionado o plano de contingência do centro de operações e mobilizados 715 eletricitistas.

4.6. Tempo médio de preparação, deslocamento e de execução das equipes

Tabela 2 – Tempo de atendimento

Tempo médio de atendimento	995 min
Preparação (TMP)	432 min
Deslocamento (TMD)	57 min
Execução (TME)	506 min

4.7. Número de unidades consumidoras atingidas

O evento atingiu 285.321 clientes.

4.8. Municípios atingidos

Tabela 3 – Municípios da área de concessão da Neoenergia Coelba afetados pelo evento

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

ABARE	GANDU	PARIPIRANGA
ACAJUTIBA	GLORIA	PAU BRASIL
ADUSTINA	GONGOJI	PAULO AFONSO
AGUA FRIA	GOVERNADOR MANGABEIRA	PE DE SERRA
AIQUARA	GUARATINGA	PEDRAO
ALAGOINHAS	HELIOPOLIS	PEDRO ALEXANDRE
ALCOBACA	IBICARAI	PINDOBACU
ALMADINA	IBIRAPITANGA	PIRAI DO NORTE
AMELIA RODRIGUES	IBIRAPUA	POJUCA
ANDORINHA	IBIRATAIA	PONTO NOVO
ANTAS	ICHU	PORTO SEGURO
ANTONIO GONCALVES	IGRAPIUNA	PRADO
APORA	ILHEUS	PRESIDENTE TANCREDO NEVES
APUAREMA	INHAMBUPE	QUEIMADAS
ARACAS	IPIAU	QUIJINGUE
ARACI	IRARA	RETIROLANDIA
ARAMARI	ITABELA	RIACHAO DO JACUIPE

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

ARATACA	ITABUNA	RIBEIRA DO AMPARO
ARATUIPE	ITACARE	RIBEIRA DO POMBAL
AURELINO LEAL	ITAGI	RIO REAL
BANZAE	ITAGIBA	RODELAS
BARRA DO ROCHA	ITAGIMIRIM	SALINAS DAS MARGARIDAS
BARRO PRETO	ITAJU DO COLONIA	SALVADOR
BARROCAS	ITAJUIPE	SANTA BARBARA
BELMONTE	ITAMARAJU	SANTA BRIGIDA
BIRITINGA	ITAMARI	SANTA CRUZ CABRALIA
BUERAREMA	ITANAGRA	SANTA CRUZ DA VITORIA
CABACEIRAS DO PARAGUACU	ITANHEM	SANTA LUZ
CACHOEIRA	ITAPARICA	SANTA LUZIA
CAIRU	ITAPE	SANTANOPOLIS
CAMACA	ITAPEBI	SANTO AMARO
CAMACARI	ITAPICURU	SANTO ANTONIO DE JESUS
CAMAMU	ITAPITANGA	SAO DOMINGOS
CAMPO FORMOSO	ITIUBA	SAO FELIPE
CANAVIEIRAS	ITUBERA	SAO FELIX
CANDEAL	JAGUAQUARA	SAO FRANCISCO DO CONDE
CANDEIAS	JAGUARARI	SAO GONCALO DOS CAMPOS
CANSANCAO	JAGUARIPE	SAO JOSE DA VITORIA
CANUDOS	JANDAIRA	SAO SEBASTIAO DO PASSE
CAPELA DO ALTO ALEGRE	JEQUIE	SAPEACU
CARAVELAS	JEREMOABO	SATIRO DIAS
CARDEAL DA SILVA	JITAUNA	SAUBARA
CATU	JUAZEIRO	SENHOR DO BONFIM
CHORROCHO	JUCURUCU	SENTO SE
CICERO DANTAS	JUSSARI	SERRA DOURADA
CIPO	LAJEDAO	SERRINHA
COARACI	LAMARAO	SIMÕES FILHO
CONCEICAO DE FEIRA	LAURO DE FREITAS	SITIO DO QUINTO
CONCEICAO DO ALMEIDA	MACURURE	SOBRADINHO
CONCEICAO DO COITE	MADRE DE DEUS	TANQUINHO
CONCEICAO DO JACUIPE	MARAGOGIPE	TAPEROA
CONDE	MARAU	TEIXEIRA DE FREITAS
CORACAO DE MARIA	MASCOTE	TEODORO SAMPAIO
CORONEL JOAO SA	MATA DE SAO JOAO	TEOFILANDIA

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

CRISOPOLIS	MEDEIROS NETO	TEOLANDIA
CRUZ DAS ALMAS	MONTE SANTO	TERRA NOVA
CURACA	MUCURI	TUCANO
DARIO MEIRA	MUNIZ FERREIRA	UAUA
DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS	MURITIBA	UBAITABA
DIAS D AVILA	NAZARE	UBATA
DOM MACEDO COSTA	NILO PECANHA	UNA
ENTRE RIOS	NORDESTINA	URUCUCA
ESPLANADA	NOVA FATIMA	VALENCA
EUCLIDES DA CUNHA	NOVA IBIA	VALENTE
EUNAPOLIS	NOVA SOURE	VARZEDO
FATIMA	NOVA VICOSA	VERA CRUZ
FEIRA DE SANTANA	NOVO TRIUNFO	VEREDA
FILADELFIA	OLINDINA	WENCESLAU GUIMARAES
FLORESTA AZUL	OURICANGAS	

4.9. Subestações atingidas

Uma subestação foi totalmente atingida no período, Copec.

4.10. Quantidade de interrupções associadas ao evento

Foram registradas 583 ocorrências com 929 eventos de interrupção associada ao desligamento na rede de distribuição.

4.11. Data e hora do início da primeira interrupção

Início: 25/06/2025 – 01h37min

4.12. Data e hora do término da última interrupção

Término: 07/07/2025 – 14h48min

4.13. Média de duração das interrupções

11 horas e 09 minutos.

4.14. Duração da interrupção mais longa

05 dias, 18 horas e 55 minutos.

4.15. Soma do CHI das interrupções associadas ao evento

CHI = 936.576

4.16. Evidências do evento

Segue abaixo os registros de evidências que classificam as interrupções selecionadas como ISE - Interrupção em Situação de Emergência.

4.16.1. Mapas

Destaca-se na Figura 5 o acumulado de chuva para todo o período do evento, 25 a 30 de junho de 2025, em todo estado. Os maiores acumulados pluviométricos ficaram acima de 50 mm, observados na regional Centro.

Já na Figura 4, é possível observar o acumulado de chuva nos dias em que ocorreram as maiores precipitações do período.

De acordo com o Laudo Meteorológico da Climatempo, anexo IV.

“No dia 25 de junho, na regional Centro choveu com forte intensidade. Nas regionais Metropolitana e Sul choveu com intensidade moderada.

No dia 26 de junho, nas regionais Centro, Metropolitana, Norte e Sul choveu com intensidade moderada.

No dia 27 de junho, na regional Metropolitana choveu com intensidade moderada.

No dia 28 de junho, na regional Metropolitana choveu com forte intensidade. Na regional Centro choveu com intensidade moderada.

No dia 30 de junho, nas regionais Centro, Norte e Sul choveu com intensidade moderada.”




Figura 4 – Mapa de precipitação do dia 25 de junho de 2025.

Fonte: Laudo Meteorológico ClimaTempo




Figura 5 – Mapa de precipitação do dia 26 de junho de 2025.

Fonte: Laudo Meteorológico Climatempo




Figura 6 – Mapa de precipitação do dia 28 de junho de 2025.

Fonte: Laudo Meteorológico ClimaTempo





Figura 07 – Mapa Acumulado de Chuva na Bahia do dia 25 a 30 de junho.

Fonte: Laudo Meteorológico ClimaTempo

4.16.2. Matérias Jornalísticas

Destacam-se abaixo algumas reportagens relacionadas ao evento ocorrido.



The screenshot shows the BNews website interface. At the top, there's a navigation bar with the BNews logo, location options (Bahia, Natal, São Paulo), a live stream button (AO VIVO), and social media icons. Below this is a category menu including Últimas, Política, Economia & Mercado, BNews Pet, Justiça, JusNews, Na Sombra do Poder, and Agro. A yellow button labeled 'Salvador' is positioned above the article title. The article title is 'Chuva deixa Avenida San Martin alagada e moradores encaram dificuldades; veja vídeo'. Below the title is a video player showing a flooded street. The caption below the video reads: 'Avenida San Martin ficou alagada com chuvas de Salvador na manhã deste sábado (28) | Reprodução/Leitor BNews'. The author is identified as Maycol Douglas, with contact information and a publication date of 28/06/2025 at 10h23. There are social sharing buttons for Facebook, Twitter, WhatsApp, and Google News, along with a 'Seguir' (Follow) button. The article text states that heavy rain in Salvador on Saturday morning (28) caused flooding on Avenida San Martin, making it difficult for residents to move around. It mentions that cars were forced to slow down and residents faced challenges in navigating the flooded streets, such as crossing roads.

Figura 08 – Publicação na mídia.

| Fonte: BNews. Publicado em 28/06/2025. Acesso em: 07/08/2025

| Link: <https://www.bnews.com.br/noticias/salvador/chuva-deixa-avenida-san-martin-alagada-e-moradores-encaram-dificuldades-veja-video.html>

Registros Fotográficos

Destacam-se registros feitos por colaboradores durante a tentativa de prestação de serviços no período.



Figura 09 - Registro feito por colaborador no dia 27 de junho de 2025 no município de Saúde



Figura 10 - Registro feito por colaborador no dia 27 de junho de 2025 no município de Saúde



Figura 11 - Registro feito por colaborador no dia 27 de junho de 2025 no município de Saúde



Figura 12 - Registro feito por colaborador no dia 28 de junho de 2025 no município de Belmonte



Figura 13 - Registro feito por colaborador no dia 28 de junho de 2025 no município de Belmonte



Figura 14 - Registro feito por colaborador no dia 26 de junho de 2025 no município de Pindobaçu



Figura 15 - Registro feito por colaborador no dia 26 de junho de 2025 no município de Pindobaçu



Figura 16 - Registro feito por colaborador no dia 26 de junho de 2025 no município de Pindobaçu

Anexo I

Relação das ocorrências e fatos geradores que tiveram interrupções expurgadas:

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_68803	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75426	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76148	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73766	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73014	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73130	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65684	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67504	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71884	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69862	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78366	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67265	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72838	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67002	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74326	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73008	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63889	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73628	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74061	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73902	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69074	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73251	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65594	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77650	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67873	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65625	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78720	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75161	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63174	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73854	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74565	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_71728	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66868	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68252	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65109	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65561	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74168	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76736	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63909	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69039	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69950	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69558	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66935	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67362	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65906	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73145	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76169	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71688	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77802	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67560	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73772	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71004	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65980	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70045	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72731	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72693	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75488	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69198	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67510	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70364	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65279	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72650	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74593	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71162	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66429	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_64669	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73236	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71494	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76515	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73975	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71904	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65003	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75452	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73193	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73333	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74339	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73970	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73666	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65558	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72890	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65613	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73741	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74413	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73183	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73409	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74162	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74310	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65506	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71843	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73138	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71899	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66071	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73174	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71239	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75723	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63864	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67925	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77652	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62980	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_62894	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62876	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62860	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73689	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74409	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66552	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68066	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65955	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73493	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66519	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74936	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66049	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66521	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67588	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68165	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77149	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69155	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73429	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66482	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73332	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67304	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73308	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68816	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65070	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64085	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63380	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73423	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65977	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69111	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64290	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68138	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65615	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68187	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69611	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_68036	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72107	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67795	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71054	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74851	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68610	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64042	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71698	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66643	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64782	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78774	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75978	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64515	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72326	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62911	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66325	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65866	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70054	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73105	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75811	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76177	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71877	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71144	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65597	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67537	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69975	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76113	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63306	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68004	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67039	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69225	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77440	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77760	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64306	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_72549	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73424	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72118	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72642	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65315	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63708	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70540	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73484	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62935	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66034	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76273	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66470	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70598	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69574	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74631	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70065	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62879	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71127	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70573	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64565	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63538	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74011	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63933	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65110	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66113	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64637	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72488	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74573	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78258	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73234	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_48809	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71878	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67247	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74015	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_74842	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69513	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75889	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73601	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78024	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65200	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65297	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78692	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66008	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73913	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66743	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62909	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74296	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62947	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67378	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76999	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74687	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68514	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71848	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72104	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67620	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74925	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78748	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63227	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65976	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66781	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68663	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65334	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63316	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65150	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_39289	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65643	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74657	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69143	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_70361	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65656	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65719	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72806	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63199	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76742	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75403	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65536	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75611	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66086	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67640	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66666	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73124	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65568	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68664	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77015	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73317	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62914	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62922	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71630	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76483	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69595	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72097	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76568	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69755	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69482	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72359	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75748	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68966	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64575	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70290	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71908	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66892	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75492	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_73502	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65629	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65874	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70073	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71317	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63830	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73327	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73633	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73197	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76741	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71631	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77013	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67230	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71906	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65550	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73088	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67847	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67765	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65689	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70282	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75844	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76774	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73420	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65578	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72298	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73340	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73318	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71854	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69449	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74975	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71056	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67216	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70067	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67684	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_73656	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72651	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78037	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71699	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64787	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64204	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72699	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75448	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64303	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76172	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67302	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65466	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68903	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66030	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63517	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70413	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63837	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73826	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78044	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63023	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65332	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74738	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65827	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73071	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76311	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72435	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73465	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63984	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74125	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64505	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69080	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76097	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74374	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75859	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_73120	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67543	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75189	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75379	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70438	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74627	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69131	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65738	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67100	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72752	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68186	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66742	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73890	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67249	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73901	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72064	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70246	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73450	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65753	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69250	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73106	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76864	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77400	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65001	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63059	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63584	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64167	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73176	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68156	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68525	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69171	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65063	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70150	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65556	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_72979	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68854	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65631	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67162	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75558	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65325	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63007	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65898	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65735	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75085	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63438	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69184	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77114	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68208	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71513	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77208	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67493	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66606	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72831	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70850	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74223	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68928	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63987	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65674	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63564	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77623	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63051	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73827	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76406	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72902	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65459	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72913	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78707	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63919	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_75338	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68111	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72805	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76168	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71213	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76120	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65233	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64682	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77718	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63473	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74884	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74178	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65927	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74684	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68101	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65318	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65418	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69325	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74422	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69118	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74608	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66388	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77805	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67838	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65771	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65916	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73884	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73986	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74344	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73207	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76690	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70084	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66485	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76427	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_65574	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73684	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74129	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70433	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65778	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67061	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78680	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73434	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70592	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69061	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68659	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62913	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65539	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77406	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68410	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67450	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65251	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69443	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65655	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68872	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65858	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65280	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68502	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75232	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78776	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74403	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68537	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66386	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68195	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67074	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74978	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75933	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70962	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74153	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_66365	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73958	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76708	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66248	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73916	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73309	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70815	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73361	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63229	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67153	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65563	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64816	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69533	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71980	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_62665	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73602	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66383	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68975	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65920	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67071	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75093	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70360	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78395	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74969	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76516	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73897	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64948	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77846	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70156	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67136	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69742	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75729	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73093	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64358	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_71396	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77688	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70344	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75052	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78280	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65900	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69486	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63179	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69197	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74564	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65925	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67194	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63747	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73166	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76225	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75387	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65557	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70221	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66667	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76024	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68953	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77237	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73507	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68323	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67581	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65721	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73289	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77545	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75952	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64422	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76926	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74384	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_63670	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65868	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_73744	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75323	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64784	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68463	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_74674	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66382	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71437	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70426	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71087	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_71834	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65755	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65057	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75931	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65140	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68955	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75504	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67868	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_70937	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64735	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66919	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67158	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66922	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_75791	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_73997	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_78291	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65154	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66876	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67288	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_76158	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66717	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_66723	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68398	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_67534	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_69909	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

OCORRÊNCIA	CAUSA
2025_6_77814	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_72590	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77781	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77874	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_64531	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_77742	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_68020	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE
2025_6_65199	INTERNO - NAO PROGRAMADA - MEIO AMBIENTE

Tabela 4 – Ocorrências e Causas

Anexo II

Relação dos equipamentos afetados:

Tabela 5 – Equipamentos

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
A66045	CHAVE
A66045	CHAVE
A54830	CHAVE
A73568	CHAVE
H91239	CHAVE
H27685	CHAVE
H27419	CHAVE
Y21427	CHAVE
A66190	CHAVE
H21023	ALIMENTADOR
V12953	CHAVE
W62882	CHAVE
F08188	CHAVE
H30545	CHAVE
N91678	CHAVE
A79690	ALIMENTADOR
F35932	CHAVE
J20519	TRANSFORMADOR
A29735	TRANSFORMADOR
H23408	CHAVE
A79414	ALIMENTADOR
7030009821	CONSUMIDOR
H26316	ALIMENTADOR
N43827	CHAVE
N51854	TRANSFORMADOR
F42588	CHAVE
A79414	ALIMENTADOR
A57406	CHAVE
H10345	CHAVE
Y25908	CHAVE

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
H05605	CHAVE
N55287	TRANSFORMADOR
H27374	CHAVE
F00653	CHAVE
N07170	CHAVE
H67111	ALIMENTADOR
A14712	TRANSFORMADOR
G44301	CHAVE
F42037	CHAVE
V19541	CHAVE
H92238	CHAVE
V16144	CHAVE
213179209	CONSUMIDOR
A55160	CHAVE
A55822	CHAVE
F36952	SUBESTACAO
G12853	CHAVE
F40949	CHAVE
A32349	CHAVE
A79661	ALIMENTADOR
H74379	TRANSFORMADOR
201005337	CONSUMIDOR
F56106	CHAVE
H16049	CHAVE
V04126	CHAVE
F48778	CHAVE
A68782	CHAVE
Y14751	CHAVE
A97959	CHAVE
J58913	CHAVE
F56470	CHAVE
F16135	TRANSFORMADOR
H10390	TRANSFORMADOR
A53633	CHAVE

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
H29632	CHAVE
H94609	CHAVE
H94981	CHAVE
F39199	ALIMENTADOR
A29303	CHAVE
H49773	TRANSFORMADOR
H92089	CHAVE
H49853	TRANSFORMADOR
Y05326	CHAVE
F34418	CHAVE
W00127	CHAVE
Y04743	CHAVE
F33532	TRANSFORMADOR
7019609949	CONSUMIDOR
F39149	ALIMENTADOR
F41061	TRANSFORMADOR
H18452	CHAVE
G45755	CHAVE
H29116	CHAVE
H06235	TRANSFORMADOR
G19227	TRANSFORMADOR
Y02231	CHAVE
F39106	ALIMENTADOR
F44459	CHAVE
J03270	ALIMENTADOR
A75551	CHAVE
H16991	CHAVE
F35717	TRANSFORMADOR
N34759	CHAVE
11673236	CONSUMIDOR
H11762	CHAVE
7067896569	CONSUMIDOR
7050069251	CONSUMIDOR
G06071	CHAVE

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
7017598052	CONSUMIDOR
A72763	CHAVE
H27567	CHAVE
7051487324	CONSUMIDOR
7019293267	CONSUMIDOR
N91833	CHAVE
23115492	CONSUMIDOR
7018903738	CONSUMIDOR
7064568307	CONSUMIDOR
7029621777	CONSUMIDOR
A28517	TRANSFORMADOR
3769909	CONSUMIDOR
H04807	CHAVE
F39828	ALIMENTADOR
A21417	TRANSFORMADOR
V47332	CHAVE
A56434	TRANSFORMADOR
H24438	CHAVE
H29497	CHAVE
F57377	CHAVE
N91654	CHAVE
F53163	TRANSFORMADOR
H21397	CHAVE
A63283	TRANSFORMADOR
H17885	TRANSFORMADOR
A79429	ALIMENTADOR
20914696	CONSUMIDOR
A79446	ALIMENTADOR
H90553	TRANSFORMADOR
F40676	CHAVE
H27689	CHAVE
H92286	CHAVE
V36181	CHAVE
F60182	CHAVE

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
H21933	CHAVE
W53010	CHAVE
G03162	CHAVE
G25998	CHAVE
H37514	TRANSFORMADOR
W36293	CHAVE
W86015	CHAVE
G49241	CHAVE
H57325	CHAVE
G45180	CHAVE
A79443	ALIMENTADOR
N92582	CHAVE
A25996	TRANSFORMADOR
J53390	CHAVE
H79174	CHAVE
F45843	CHAVE
H93202	CHAVE
H11940	CHAVE
H81490	CHAVE
G24383	ALIMENTADOR
H22640	TRANSFORMADOR
T21207	CHAVE
N04307	CHAVE
J03203	ALIMENTADOR
F00096	CHAVE
A55172	CHAVE
F42279	CHAVE
W85888	CHAVE
16239046	CONSUMIDOR
A34899	CHAVE
231602674	CONSUMIDOR
H30661	CHAVE
7087805802	CONSUMIDOR
J58718	TRANSFORMADOR

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
H90539	TRANSFORMADOR
H27760	CHAVE
W44798	CHAVE
A31598	CHAVE
7050205074	CONSUMIDOR
A79422	ALIMENTADOR
7066868901	CONSUMIDOR
7063623673	CONSUMIDOR
7006917270	CONSUMIDOR
7024509103	CONSUMIDOR
VI7003	CHAVE
A37597	CHAVE
A73342	CHAVE
Y03968	CHAVE
F35125	CHAVE
A65354	TRANSFORMADOR
A74517	CHAVE
H07265	CHAVE
HI9545	CHAVE
G50684	CHAVE
W65931	CHAVE
A34364	TRANSFORMADOR
M00127	CHAVE
H30436	CHAVE
7068890793	CONSUMIDOR
F49890	CHAVE
H29375	CHAVE
H07276	TRANSFORMADOR
G42646	TRANSFORMADOR
F55521	CHAVE
A51502	TRANSFORMADOR
N91545	CHAVE
N01333	TRANSFORMADOR
A79699	ALIMENTADOR

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
H16961	TRANSFORMADOR
A68180	TRANSFORMADOR
V01704	CHAVE
Y06851	CHAVE
H11940	CHAVE
H28071	CHAVE
H15240	CHAVE
N95911	CHAVE
H16431	CHAVE
H10116	TRANSFORMADOR
A90645	CHAVE
H85763	CHAVE
N13716	TRANSFORMADOR
W41228	CHAVE
F46136	CHAVE
A39699	CHAVE
N17007	CHAVE
A56629	CHAVE
H44453	TRANSFORMADOR
F58609	TRANSFORMADOR
H91092	ALIMENTADOR
F49898	CHAVE
Y08682	CHAVE
J51875	CHAVE
A60103	CHAVE
A54668	CHAVE
V30444	CHAVE
A53195	TRANSFORMADOR
A69132	CHAVE
H18608	TRANSFORMADOR
Y25847	ALIMENTADOR
H94277	CHAVE
A79402	ALIMENTADOR
A34821	TRANSFORMADOR

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
A41853	CHAVE
A60103	CHAVE
N50090	CHAVE
J06994	CHAVE
H12938	CHAVE
H20133	TRANSFORMADOR
A91180	TRANSFORMADOR
H00370	TRANSFORMADOR
24195627	CONSUMIDOR
H00175	CHAVE
215721949	CONSUMIDOR
7076056506	CONSUMIDOR
7051014817	CONSUMIDOR
A37591	CHAVE
F39117	ALIMENTADOR
7019126921	CONSUMIDOR
229530070	CONSUMIDOR
7001992583	CONSUMIDOR
A79402	ALIMENTADOR
A41620	TRANSFORMADOR
7047103376	CONSUMIDOR
15048395	CONSUMIDOR
H85762	TRANSFORMADOR
7065498680	CONSUMIDOR
J06980	TRANSFORMADOR
7016262719	CONSUMIDOR
21289620	CONSUMIDOR
7086010830	CONSUMIDOR
H23349	TRANSFORMADOR
A25763	CHAVE
W07663	CHAVE
H19881	CHAVE
F54673	TRANSFORMADOR
H36632	TRANSFORMADOR

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
G05070	CHAVE
A53965	CHAVE
H92255	CHAVE
H79174	CHAVE
7045405251	CONSUMIDOR
C01225	ALIMENTADOR
N43045	CHAVE
G16252	ALIMENTADOR
7020061035	CONSUMIDOR
H94077	CHAVE
A45683	CHAVE
G00232	CHAVE
A60103	CHAVE
A33626	CHAVE
N31114	CHAVE
F47141	CHAVE
H28071	CHAVE
A25954	CHAVE
D06215	CHAVE
A74728	CHAVE
J57272	TRANSFORMADOR
A25083	TRANSFORMADOR
35407847	CONSUMIDOR
W38700	CHAVE
A61949	CHAVE
G08182	CHAVE
T21160	CHAVE
N96026	TRANSFORMADOR
J20530	TRANSFORMADOR
N01923	CHAVE
J20667	CHAVE
A75253	TRANSFORMADOR
W54414	CHAVE
H23859	CHAVE

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
H06002	CHAVE
G17531	CHAVE
F07440	CHAVE
Y12726	CHAVE
F40423	TRANSFORMADOR
N81630	CHAVE
Y10450	CHAVE
H11929	CHAVE
H37514	TRANSFORMADOR
F44068	TRANSFORMADOR
F35044	CHAVE
H36901	TRANSFORMADOR
G26531	CHAVE
21187577	CONSUMIDOR
H55912	TRANSFORMADOR
216004370	CONSUMIDOR
7079579380	CONSUMIDOR
7021375645	CONSUMIDOR
7074435739	CONSUMIDOR
7091780300	CONSUMIDOR
A48963	TRANSFORMADOR
7070261183	CONSUMIDOR
7012932140	CONSUMIDOR
7083256944	CONSUMIDOR
7057022617	CONSUMIDOR
7043547415	CONSUMIDOR
217305870	CONSUMIDOR
H30661	CHAVE
H92931	ALIMENTADOR
12066368	CONSUMIDOR
F17838	CHAVE
F13114	TRANSFORMADOR
F41521	TRANSFORMADOR
A14712	TRANSFORMADOR

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
F35577	CHAVE
Y12726	CHAVE
H15240	CHAVE
A29942	CHAVE
N11231	CHAVE
7078911888	CONSUMIDOR
H29633	TRANSFORMADOR
A33155	TRANSFORMADOR
N59514	CHAVE
H11496	CHAVE
H71934	CHAVE
J60171	CHAVE
H47685	TRANSFORMADOR
A60234	CHAVE
H23611	TRANSFORMADOR
F45223	CHAVE
7053032790	CONSUMIDOR
H36762	CHAVE
N17249	CHAVE
Y04103	TRANSFORMADOR
F02310	TRANSFORMADOR
E21258	CHAVE
H23941	TRANSFORMADOR
7016176120	CONSUMIDOR
J07862	TRANSFORMADOR
N30708	CHAVE
T11961	TRANSFORMADOR
H30375	TRANSFORMADOR
H29571	CHAVE
H10434	TRANSFORMADOR
Y20918	CHAVE
W04001	CHAVE
H10468	CHAVE
F08456	CHAVE

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
A53863	CHAVE
A65130	CHAVE
J20972	CHAVE
F01336	TRANSFORMADOR
G26460	CHAVE
H13045	CHAVE
F23026	CHAVE
G09983	CHAVE
H26585	CHAVE
A32301	CHAVE
7057701654	CONSUMIDOR
7032869097	CONSUMIDOR
7021706927	CONSUMIDOR
H11885	TRANSFORMADOR
H13560	TRANSFORMADOR
7058381378	CONSUMIDOR
G63460	TRANSFORMADOR
24973298	CONSUMIDOR
H49996	CHAVE
F16744	TRANSFORMADOR
A69814	CHAVE
F08188	CHAVE
H46478	CHAVE
H04690	CHAVE
H17920	TRANSFORMADOR
A57560	CHAVE
H23189	TRANSFORMADOR
Y00653	CHAVE
H29023	CHAVE
N94675	CHAVE
H93297	CHAVE
A61509	CHAVE
T17293	TRANSFORMADOR
H01200	TRANSFORMADOR

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
H19615	CHAVE
223899110	CONSUMIDOR
J06067	TRANSFORMADOR
N50823	CHAVE
232389532	CONSUMIDOR
F40418	CHAVE
N82173	CHAVE
F54094	CHAVE
A62188	TRANSFORMADOR
J18838	CHAVE
H55134	TRANSFORMADOR
G54317	CHAVE
A64784	TRANSFORMADOR
H06900	TRANSFORMADOR
A37695	CHAVE
A61443	CHAVE
F18759	TRANSFORMADOR
F23413	CHAVE
F39804	ALIMENTADOR
F41671	CHAVE
F11239	CHAVE
F54097	TRANSFORMADOR
V19760	CHAVE
A29495	CHAVE
H15118	TRANSFORMADOR
H70089	CHAVE
H22232	CHAVE
J07899	TRANSFORMADOR
W84962	CHAVE
A68241	CHAVE
H30516	CHAVE
A25892	CHAVE
7071826109	CONSUMIDOR
H49270	TRANSFORMADOR

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
G52621	CHAVE
H06137	TRANSFORMADOR
H81460	CHAVE
7007149713	CONSUMIDOR
N81630	CHAVE
7038400716	CONSUMIDOR
7075146200	CONSUMIDOR
D09187	TRANSFORMADOR
A29495	CHAVE
Y14780	CHAVE
G12850	CHAVE
7089944834	CONSUMIDOR
7077024691	CONSUMIDOR
7078528006	CONSUMIDOR
7091240666	CONSUMIDOR
H27444	TRANSFORMADOR
W61725	CHAVE
A57566	CHAVE
7063518047	CONSUMIDOR
7028745901	CONSUMIDOR
G14209	TRANSFORMADOR
H30661	CHAVE
219872852	CONSUMIDOR
7072192910	CONSUMIDOR
7061576007	CONSUMIDOR
11207693	CONSUMIDOR
F40423	TRANSFORMADOR
A78950	CHAVE
H09481	TRANSFORMADOR
H49025	TRANSFORMADOR
H38190	TRANSFORMADOR
G08182	CHAVE
A35407	CHAVE
A73570	TRANSFORMADOR

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
H24318	TRANSFORMADOR
H38006	TRANSFORMADOR
M00015	CHAVE
A49511	CHAVE
H61919	CHAVE
W54465	TRANSFORMADOR
H03969	TRANSFORMADOR
H82901	CHAVE
A53195	TRANSFORMADOR
W37992	CHAVE
J00173	CHAVE
F42037	CHAVE
A36203	TRANSFORMADOR
J07168	TRANSFORMADOR
H30660	CHAVE
H30304	CHAVE
H46478	CHAVE
N08690	TRANSFORMADOR
F41336	CHAVE
Y04165	CHAVE
G60871	CHAVE
N93789	CHAVE
H83722	CHAVE
H28846	TRANSFORMADOR
7066581149	CONSUMIDOR
H04660	TRANSFORMADOR
H75383	TRANSFORMADOR
V37381	CHAVE
H27289	TRANSFORMADOR
F58061	CHAVE
H13840	TRANSFORMADOR
7062615391	CONSUMIDOR
F44878	TRANSFORMADOR
H09427	TRANSFORMADOR

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
H47153	TRANSFORMADOR
F44423	TRANSFORMADOR
N83905	CHAVE
13974128	CONSUMIDOR
A51983	CHAVE
G46599	CHAVE
H11882	TRANSFORMADOR
A52985	CHAVE
N36516	TRANSFORMADOR
A61592	TRANSFORMADOR
A13787	TRANSFORMADOR
7004273219	CONSUMIDOR
7071518196	CONSUMIDOR
230370230	CONSUMIDOR
H84828	CHAVE
7076156438	CONSUMIDOR
7008497642	CONSUMIDOR
212729574	CONSUMIDOR
18684977	CONSUMIDOR
A77747	CHAVE
20624183	CONSUMIDOR
Y25913	TRANSFORMADOR
N96820	CHAVE
A46652	CHAVE
N09182	CHAVE
G48200	CHAVE
H40289	CHAVE
H94290	CHAVE
F42299	CHAVE
A47531	CHAVE
H14018	TRANSFORMADOR
7024553145	CONSUMIDOR
A17039	CHAVE
H16811	TRANSFORMADOR


EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
H21346	CHAVE
F35605	CHAVE
H23736	TRANSFORMADOR
A48632	CHAVE
H21960	TRANSFORMADOR
7007149586	CONSUMIDOR
H07623	TRANSFORMADOR
J10717	TRANSFORMADOR
213922211	CONSUMIDOR
A97846	TRANSFORMADOR
H21519	TRANSFORMADOR
A53642	CHAVE
F21921	TRANSFORMADOR
G57518	CHAVE
H13746	TRANSFORMADOR
7091798870	CONSUMIDOR
F60907	CHAVE
F07338	TRANSFORMADOR
G24596	TRANSFORMADOR
F32962	TRANSFORMADOR
A45962	CHAVE
A73570	TRANSFORMADOR
G47058	CHAVE
H02793	TRANSFORMADOR
H87336	TRANSFORMADOR
W36736	CHAVE
F42265	CHAVE
H13181	TRANSFORMADOR
7088608652	CONSUMIDOR
A64223	TRANSFORMADOR
H91438	TRANSFORMADOR
7049192937	CONSUMIDOR
J53535	CHAVE
18527979	CONSUMIDOR

EQUIPAMENTO	TIPO DE EQUIPAMENTO
230677069	CONSUMIDOR
229659456	CONSUMIDOR
Y02195	TRANSFORMADOR
7066349556	CONSUMIDOR
216772881	CONSUMIDOR
7064195780	CONSUMIDOR
7001833566	CONSUMIDOR
H22467	CHAVE
7079473302	CONSUMIDOR


Anexo III


Diagrama unifilar dos alimentadores totalmente afetados:







AML-01S3












CDT-01C1

















EUN-09Y2







GBA-01F5





JEM-09W3




JZB-01Y3








NAZ - OIF3






SBF-01Y7







SGD-01V2



STB-01C2





Anexo IV - Laudo Meteorológico de Evento Climático



Climatempo Energia

LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO 25 a 30 de Junho de 2025

Produzido por:

CLIMATEMPO

Cliente:

COELBA

Agosto, 2025

Sumário


1	Análise de Evento Meteorológico	2
1.1	Região de Estudo	2
1.2	Descrição do Evento	2
1.3	Abrangência do Evento	3
1.3.1	Satélite	3
1.3.2	Descargas Atmosféricas	7
1.3.3	Chuva	7
1.3.4	Rajadas de Vento	17
2	Notícias	23
3	Classificação COBRADE	24
3.1	Resumo do Evento	24
4	Referências	26
5	Anexos	27

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da COELBA, dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado da Bahia atendidas pela COELBA.



1.2 Descrição do Evento

A convergência de umidade em baixos níveis da atmosfera foi intensificada pela entrada de umidade do oceano que favoreceu o desenvolvimento de nuvens de chuva sobre o estado da Bahia. Durante o evento, foi observada ocorrência de chuvas e fortes rajadas de vento, com potencial para transtornos na área de concessão da COELBA.

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

1.3 Abrangência do Evento

1.3.1 Satélite

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As figuras a seguir apresentam as imagens do satélite GOES-19 (Canal 13) a cada 3 horas para o período do evento, 25 a 30 de Junho de 2025. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo.

Nos dias 25 de Junho a 30 de Junho (Figura 2-7) nota-se o predomínio de nuvens quentes sobre o estado, associadas a chuvas persistentes, em geral, de fraca a moderada intensidade. Além disso, no dia 25 de Junho, a regional Sul apresentou nuvens associadas à passagem de uma frente fria no oceano, associada à rajadas de vento.

Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-19 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 25 de Junho.




Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-19 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 26 de Junho.




Figura 4: Imagens realçadas do satélite GOES-19 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 27 de Junho.




Figura 5: Imagens realçadas do satélite GOES-19 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 28 de Junho.




Figura 6: Imagens realçadas do satélite GOES-19 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 29 de Junho.





Figura 7: Imagens realçadas do satélite GOES-19 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 30 de Junho.



1.3.2 Descargas Atmosféricas

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de raios nuvem-solo e nuvem-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

No período de 25 a 30 de Junho de 2025, não houve registro de raios na área de concessão da COELBA.

1.3.3 Chuva

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Bahia, as figuras à seguir mostram o acumulado diário de chuva registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuva na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de chuva forte, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 25 de Junho (Figura 8), na regional Centro choveu com forte intensidade. Nas regionais Metropolitana e Sul choveu com intensidade moderada. Nas regionais Norte e Sudoeste houve registro de chuva fraca.

No dia 26 de Junho (Figura 9), nas regionais Centro, Metropolitana, Norte e Sul choveu com intensidade moderada. Na regional Sudoeste choveu fraco.

No dia 27 de Junho (Figura 10), na regional Metropolitana choveu com intensidade moderada. Nas demais áreas, não houve registro de chuva significativa.


No dia 28 de Junho (Figura 11), na regional Metropolitana choveu com forte intensidade. Na regional Centro choveu com intensidade moderada. Nas regionais Norte, Sudoeste e Sul, choveu fraco.

No dia 29 de Junho (Figura 12) houve registro de chuva fraca nas regionais Centro, Sudoeste e Norte.

No dia 30 de Junho (Figura 13), nas regionais Centro, Norte e Sul choveu com intensidade moderada. Choveu fraca na regional Metropolitana.

Os maiores acumulados de chuva para o evento de 25 a 30 de Junho de 2025 (Figura 14) ficaram concentrados na regional Centro, com volumes superiores a 50 mm.

Figura 8: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da COELBA para o dia 25 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 8 de 27

Figura 9: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da COELBA para o dia 26 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.




Figura 10: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da COELBA para o dia 27 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.




Figura 11: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da COELBA para o dia 28 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.




Figura 12: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da COELBA para o dia 29 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.




Figura 13: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da COELBA para o dia 30 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.





Figura 14: Acumulado de precipitação sobre o estado da Bahia para o período do evento (dias 25 a 30 de Junho de 2025), baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



A Tabela 1 mostra a chuva acumulada no período de 25 a 30 de Junho de 2025 nos municípios sob concessão da COELBA. Destaca-se a ocorrência de acumulados de chuva de 56 mm no município de Valença, localizado na regional Centro.

Tabela 1: Chuva acumulada no período de 25 a 30 de Junho de 2025 nos municípios sob concessão da COELBA.

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
Rua São Roque	Valença	CENTRO	56	CEMADEN
Areia Branca	Lauro de freitas	METROPOLITANA	54	CEMADEN
Centro	São félix	CENTRO	52	CEMADEN

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Table 1 continued from previous page

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
Rio Una	Valença	CENTRO	46	CEMADEN
CAB	Salvador	METROPOLITANA	44	CEMADEN
Doron	Salvador	METROPOLITANA	43	CEMADEN
Rio Subae	Santo amaro	CENTRO	43	CEMADEN
Areião	Porto seguro	SUL	42	CEMADEN
Rio Sena	Salvador	METROPOLITANA	41	CEMADEN
Malemba	Candeias	METROPOLITANA	41	CEMADEN
Piatã	Salvador	METROPOLITANA	41	CEMADEN
ANTÔNIO CARDOSO	Antônio cardoso	CENTRO	40	CEMADEN
Brotas	Salvador	METROPOLITANA	39	CEMADEN
Valéria	Salvador	METROPOLITANA	39	CEMADEN
Polivalente	Santo amaro	CENTRO	39	CEMADEN
Centro	Simões filho	METROPOLITANA	39	CEMADEN
Engenho Velho de Brotas	Salvador	METROPOLITANA	39	CEMADEN
Nova Esperança	Salvador	METROPOLITANA	39	CEMADEN
Centro	Igrapiúna	CENTRO	38	CEMADEN
Periperi	Salvador	METROPOLITANA	38	CEMADEN
Centro	Camamu	CENTRO	38	CEMADEN
Rio Ipitanga	Lauro de freitas	METROPOLITANA	37	CEMADEN
CRUZ DAS ALMAS	Cruz das almas	CENTRO	37	INMET
Boca do Rio	Salvador	METROPOLITANA	36	CEMADEN
SERRINHA	Serrinha	CENTRO	36	CEMADEN
Fazenda Grande do Retiro	Salvador	METROPOLITANA	35	CEMADEN
Plataforma	Salvador	METROPOLITANA	34	CEMADEN
EUCLIDES DA CUNHA	Euclides da cunha	NORTE	34	INMET
SALVADOR	Salvador	METROPOLITANA	33	INMET
BIRITINGA	Biritinga	CENTRO	33	CEMADEN
Cajazeiras VIII	Salvador	METROPOLITANA	33	CEMADEN
Sete de Abril - Cambonas	Salvador	METROPOLITANA	33	CEMADEN
Itapuã	Salvador	METROPOLITANA	32	CEMADEN
ANTAS	Antas	NORTE	32	CEMADEN
Trancoso	Porto seguro	SUL	31	CEMADEN
Cajazeiras VII	Salvador	METROPOLITANA	30	CEMADEN
Federação	Salvador	METROPOLITANA	30	CEMADEN
Góes Calmon	Simões filho	METROPOLITANA	29	CEMADEN
Rio Camacari	Camaçari	METROPOLITANA	29	CEMADEN
Feliz Tomaz	Jacobina	NORTE	28	CEMADEN

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Table 1 continued from previous page

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
Centro	Candeias	METROPOLITANA	27	CEMADEN
Mussurunga	Salvador	METROPOLITANA	25	CEMADEN
Fazenda Coutos	Salvador	METROPOLITANA	25	CEMADEN
BAIXA GRANDE	Baixa grande	CENTRO	25	CEMADEN
RIACHÃO DO JACUÍPE	Riachão do jacuípe	CENTRO	25	CEMADEN
Passagem	Itacaré	SUDOESTE	25	CEMADEN
AMARGOSA	Amargosa	CENTRO	24	INMET
RETIROLÂNDIA	Retirolândia	CENTRO	24	CEMADEN
Stiep	Salvador	METROPOLITANA	24	CEMADEN
AMARGOSA	Amargosa	CENTRO	23	CEMADEN
MAIRI	Mairi	CENTRO	23	CEMADEN
CONDE	Conde	CENTRO	23	INMET
SALVADOR (RADIO FAROL)	Salvador	METROPOLITANA	23	INMET
SAÚDE	Saúde	NORTE	22	CEMADEN
PAULO AFONSO	Paulo afonso	NORTE	22	CEMADEN
BR367-km4	Santa cruz cabrália	SUL	21	CEMADEN
GLÓRIA	Glória	NORTE	21	CEMADEN
MUCUGÊ	Mucugê	CENTRO	21	CEMADEN
RIBEIRA DO AMPARO	Ribeira do amparo	NORTE	20	INMET
ARACI	Araci	CENTRO	19	CEMADEN
Conquista	Ilhéus	SUL	18	CEMADEN
ITIRUCU	Itirucu	SUDOESTE	16	INMET
Ribeira	Prado	SUL	16	CEMADEN
ILHEUS	Ilheus	SUL	15	INMET
Centro	Pau brasil	SUDOESTE	14	CEMADEN
LAMARÃO	Lamarão	CENTRO	14	CEMADEN
Lagoa	Jaguaquara	CENTRO	14	CEMADEN
GAVIÃO	Gavião	CENTRO	14	CEMADEN
LAJEDO DO TABOCAL	Lajedo do tabocal	SUDOESTE	13	CEMADEN
São João do Panelinha	Camacan	SUDOESTE	13	CEMADEN
Centro	Camacan	SUDOESTE	10	CEMADEN
Centro	Itamaraju	SUL	10	CEMADEN
UTINGA	Utinga	CENTRO	10	CEMADEN

1.3.4 Rajadas de Vento

As figuras a seguir mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da COELBA no período de 25 a 30 de Junho de 2025. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 2). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de rajadas de vento na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de fortes rajadas de vento, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

Tabela 2: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

Escala Beaufort			
Grau	Designação	Intensidade do Vento (km/h)	Efeitos sobre o continente
0	Calmo	<1	Fumaça sobe na vertical.
1	Aragem	1 – 5	Fumaça indica direção do vento.
2	Brisa leve	6 – 11	Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar.
3	Brisa fraca	12 – 19	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento.
4	Brisa moderada	20 – 28	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores.
5	Brisa forte	29 – 38	Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas.
6	Vento fresco	39 – 49	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes.
7	Vento forte	50 – 61	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.
8	Ventania	62 – 74	Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos.
9	Ventania forte	75 – 88	Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento.
10	Tempestade	89 – 102	Árvores arrancadas; danos estruturais em construções.
11	Tempestade violenta	103 – 117	Estragos generalizados em construções.
12	Furacão	>118	Estragos graves e generalizados em construções.

No dia 25 de Junho (Figura 15) na regional Sul foram registradas rajadas de vento com intensidade de vento forte. Nas regionais Norte, Oeste e Sudoeste foram registradas rajadas de vento com intensidade de vento fresco. Nas regionais Centro e Metropolitana foram registradas rajadas de vento com intensidade de brisa forte.

No dia 26 de Junho (Figura 16) nas regionais Centro, Norte e Oeste foram registradas rajadas de vento com intensidade de vento fresco. Nas regionais Metropolitana, Sudoeste e Sul foram registradas rajadas de vento com intensidade de brisa forte.

No dia 27 de Junho (Figura 17) nas regionais Centro, Norte e Oeste foram registradas rajadas de vento com intensidade de vento fresco. Na regional Sul foram registradas rajadas de vento com intensidade de brisa forte.

No dia 28 de Junho (Figura 18) nas regionais Centro, Metropolitana, Norte e Oeste foram registradas rajadas de vento com intensidade de vento fresco. Nas regionais Sudoeste e Sul foram registradas rajadas de vento com intensidade de brisa forte.

No dia 29 de Junho (Figura 19) nas regionais Centro, Norte e Oeste foram registradas rajadas de vento com intensidade de vento fresco. Na regional Sudoeste foram registradas rajadas de vento com intensidade de brisa forte.

No dia 30 de Junho (Figura 20) nas regionais Centro, Norte e Oeste foram registradas rajadas de vento com intensidade de vento fresco. Nas regionais Sudoeste e Sul foram registradas rajadas de vento com intensidade de brisa forte.

Figura 15: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da COELBA para o dia 25 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET.




Figura 16: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da COELBA para o dia 26 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET.




Figura 17: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da COELBA para o dia 27 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET.




Figura 18: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da COELBA para o dia 28 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET.




Figura 19: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da COELBA para o dia 29 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET.





Figura 20: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da COELBA para o dia 30 de Junho, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Na Tabela 3 são apresentados os registros das máximas rajadas de vento durante o período do evento e quais os municípios e suas respectivas regionais afetadas. Destaca-se a ocorrência da máxima rajada de vento de 50 km/h no município de Caravelas, localizado na regional Sul.

Tabela 3: Rajada máxima de vento no período de 25 a 30 de Junho de 2025 nos municípios sob concessão da COELBA.

Estação	Município	Regional	Rajada Máxima (km/h)	Data/Hora (BRT)
Caravelas	Caravelas	Sul	50	25/06/2025 12
Guanambi	Guanambi	Oeste	48	28/06/2025 09
Curaca	Curaca	Norte	43	26/06/2025 17
Conde	Conde	Centro	43	27/06/2025 11
Cruz das Almas	Cruz das Almas	Centro	43	28/06/2025 15
Salvador (radio Farol)	Salvador	Metropolitana	42	28/06/2025 11
Irece	Irece	Norte	42	26/06/2025 14
Ibotirama	Ibotirama	Oeste	42	28/06/2025 23
Amargosa	Amargosa	Centro	42	26/06/2025 13
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Norte	39	28/06/2025 12
Ribeira do Amparo	Ribeira do Amparo	Norte	39	26/06/2025 10

Sede Climatedempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Table 3 continued from previous page

Estação	Município	Regional	Rajada Máxima (km/h)	Data/Hora (BRT)
Senhor do Bonfim	Senhor do Bonfim	Norte	39	27/06/2025 15
Vitoria da Conquista	Vitoria da Conquista	Sudoeste	39	25/06/2025 14
Barra	Barra	Norte	38	26/06/2025 12
Ilheus	Ilheus	Sul	37	28/06/2025 13
Delfino	Umburanas	Norte	36	25/06/2025 10
Belmonte	Santa Cruz Cabralia	Sul	35	25/06/2025 15
Una	Una	Sul	35	28/06/2025 12
Correntina	Correntina	Oeste	34	25/06/2025 13
Itaberaba	Itaberaba	Centro	34	26/06/2025 15
Santa Rita de Cassia	Santa Rita de Cassia	Oeste	34	26/06/2025 12
Brumado	Brumado	Sudoeste	33	29/06/2025 13
Salvador	Salvador	Metropolitana	33	25/06/2025 20

2 Notícias

Foi realizado um compilado das principais notícias das condições climáticas severas que atingiram a área de concessão da COELBA durante o período do evento. Todas as notícias estão referenciadas no final do documento.

As notícias relatam a ocorrência da temporais ao longo dos dias do evento, que causaram impactos na área de concessão da COELBA.

Figura 21: Notícias dos impactos das condições climáticas severas sobre a área de concessão da COELBA durante os dias do evento.

Chuva deixa Avenida San Martin alagada e moradores encaram dificuldades; veja vídeo



Sete cidades baianas afetadas pela estiagem obtiveram reconhecimento federal

Chuvas, estiagem e seca deixam 20 municípios em situação de emergência

Prefeituras podem solicitar recursos ao Ministério da Integração

3 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da COELBA como chuvas intensas (1.3.2.1.4) e vendavais (1.3.2.1.5).

3.1 Resumo do Evento

A convergência de umidade em baixos níveis da atmosfera foi intensificada pela entrada de umidade do oceano que favoreceu o desenvolvimento de nuvens de chuva sobre o estado da Bahia. Durante o evento, foi observada ocorrência de chuvas e fortes rajadas de vento, com potencial para transtornos na área de concessão da COELBA.

O maior acumulado de chuva do período atingiu 56 mm no município de Valença, localizado na regional Centro. Este acumulado de chuva representa cerca de 35% da média climatológica de chuva do mês de Junho.

As máximas rajadas de vento alcançaram o valor de 50 km/h no município de Caravelas, localizado na regional Sul, classificado como vento forte. Ventos com essa intensidade têm potencial para movimentar grandes árvores, o que pode causar impactos às redes de distribuição de energia elétrica.

No período avaliado não houve registro de raios no estado da Bahia.

A combinação de chuvas intensas e fortes rajadas de vento caracteriza a ocorrência de um evento severo no período de 25 a 30 de Junho de 2025.

Tabela 4: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE - COELBA.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	Chuvas intensas e vendavais devido à convergência de umidade na baixa atmosfera intensificada pelos ventos úmidos do oceano. 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.2.1.5 - Vendaval 25/06/2025 - 09:00 30/06/2025 - 23:00 Regionais: Sul, Metropolitana e Centro sob concessão da COELBA na Bahia.
Número/Código do Relatório	
Descrição	
Código COBRADE	
Hora de início	
Hora do término	
Abrangência espacial	

4 Referências

- 1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - <http://www.inmet.gov.br>
- 2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - <http://www2.cemaden.gov.br>
- 3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation -
<https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf>
- 4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDÁ, Â., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.
- 5 - <https://www.bnews.com.br/noticias/salvador/chuva-deixa-avenida-san-martin-alagada-e-moradores-encaram-dificuldades-veja-video.html> -
- 6 - <https://agenciasertao.com/2025/06/25/sete-cidades-baianas-afetadas-pela-estiagem-obtiveram-reconhecimento-federal/>
- 7 - <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2025-06/chuvas-estiagem-e-seca-deixam-20-municipios-em-situacao-de-emergencia>

5 Anexos

Tabela 5: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calveti et al. (2006), referência [4].

Intensidade	Intervalo em mm/dia
Chuvisco	até 2,5 mm/dia
Chuva fraca	2,5 - 10 mm/dia
Chuva moderada	10 - 25 mm/dia
Chuva forte	25 - 50 mm/dia
Chuva extrema	maior que 50 mm/dia



Isabella Talamoni
Meteorologista
CREA 5071401884