



Para soltar pipas procure lugares abertos, afastados da rede elétrica.

Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa, eles são como condutores de energia e podem causar choques fatais.

Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente.

Não use cerol. Além do risco de ferir ou mesmo matar, o cerol costuma cortar os fios.

Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, nunca tente retirá-las.

Não jogue objetos na rede de energia elétrica, como arames, correntes e cabos de aço, além de causar interrupções no fornecimento, há grande risco de provocar acidentes.